

Replacement kit lamp, DR/2000, v1.261 & v1.27

Nr. produs: **4521800**

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT
Acest articol nu mai este disponibil.



Lamp replacement kit for DR/2000 software versions 1.261 and 1.27. Includes lamp assembly and Holmium Trichloride Powder Pillows.